

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 工事の進捗状況について

Vol. 31 2021年5月号



## ○ 2021年4月末時点の施工状況

工場棟1工区：炉室最上階の建築鉄骨工事が進んでいます。

工場棟2工区：ごみピット地上部の壁・柱コンクリート工事が進んでいます。

工場棟3工区：南側外構部の電線引込管埋設工事が完了しています。



工場棟北東方向より（2021年4月22日現在）

## ○ 施工状況写真



● 炉室鉄骨建て方状況  
(柱の先端が屋根の高さになります。)



● ごみピット 1階躯体施工状況



● 電線引込管理設工事施工状況



● ごみピット 1階コンクリート打設状況

## ○ 施工状況写真



● 齊藤管理者が現地を視察しました。



● 地元住民の方々を対象とした現場見学会を開催しました。