

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 32 2021年6月号



○ 2021年5月末時点の施工状況

工場棟1工区：炉室上部階のALC外壁工事を開始しました。

工場棟2工区：ごみピット南北の2～3階躯体工事が進んでいます。

工場棟3工区：プラント機械の先行取り付けを実施しました。



工場棟南西方向より（2021年5月21日現在）

○ 施工状況写真



●ALC版受入検査状況



●炉室3階外壁ALC版取付状況



●1工区3階床コンクリート打設状況



●1工区3階床コンクリート施工状況

○ 施工状況写真



● 据付前状況



● 破碎ごみ搬送装置受入検査状況



● 搬送装置フレームの設置状況



● 搬送装置バケット取込中



● 可燃性粗大ごみ破碎机据付中



● 搬送装置、破碎机設置完了