

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 40

2022年2月号



○ 2022年1月末時点の施工状況

工場棟1工区：プラント機器類の据付工事を継続しています。

工場棟2工区：ごみピット足場解体、屋根躯体工事を実施しています。


工場棟3工区：間仕切りALC工事、天井部電気工事を実施しています。

管理棟エリア：躯体コンクリート工事を実施しています。



施設上空より(2022年1月20日現在)


○ 施工状況写真



●1工区排ガスダクト組立状況



●1工区ボイラ水管壁パネル吊り上げ状況



●1工区ボイラ水管壁パネル炉室内取込み状況

○ 施工状況写真




●2工区ごみピット足場解体状況



●3工区プラットホーム天井照明器具取付状況



●工場棟内各所耐火被覆取付状況



●管理棟2階床コンクリート打設状況