

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 工事の進捗状況について

Vol. 41 2022年3月号



## ○ 2022年2月末時点の施工状況

工場棟1工区：プラント機器据付工事継続中。配管工事を開始しました。

工場棟2工区：ごみピット屋根躯体工事を実施しています。

工場棟3工区：見学者用ガラス窓工事、ダンピングボックス工事が完了しました。

管理棟エリア：渡り廊下鉄骨工事を完了し、ALC屋根・ALC壁工事を実施しています。



施設東側上空より(2022年2月22日現在)




## ○ 施工状況写真



●1工区ボイラドラム吊り上げ搭載状況



●1工区煙突外部足場組立状況



●1工区ボイラドラム据付状況



●2工区脱臭装置据付状況



## ○ 施工状況写真



●2工区ごみピット屋根コンクリート打設状況



●3工区プラットホーム見学者用ガラス窓設置状況



●管理棟ALC屋根施工状況



●管理棟～工場棟間渡り廊下鉄骨施工状況