

# 騒音・振動測定結果について

Vol. 23 2020年9月号




## 1. 騒音測定結果

| No. | 測定日           | 測定点① | 測定点② | 測定点③ | 測定点④ | 基準値 |
|-----|---------------|------|------|------|------|-----|
| 1   | 2020/8/7 (金)  | 66.0 | 59.5 | 61.3 | 55.1 | 85  |
| 2   | 2020/8/12 (水) | 60.6 | 57.8 | 54.9 | 54.5 | 85  |
| 3   | 2020/8/21 (金) | 60.4 | 56.3 | 53.2 | 52.3 | 85  |
| 4   | 2020/8/28 (金) | 59.1 | 59.8 | 55.9 | 55.7 | 85  |
| 5   |               |      |      |      | 以下余白 |     |

## 2. 振動測定結果

| No. | 測定日           | 測定点① | 測定点② | 測定点③ | 測定点④ | 基準値 |
|-----|---------------|------|------|------|------|-----|
| 1   | 2020/8/7 (金)  | 27.0 | 27.0 | 27.5 | 27.0 | 75  |
| 2   | 2020/8/12 (水) | 27.0 | 27.0 | 27.8 | 27.0 | 75  |
| 3   | 2020/8/21 (金) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 75  |
| 4   | 2020/8/28 (金) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 75  |
| 5   |               |      |      |      | 以下余白 |     |

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)