

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

騒音・振動測定結果について

Vol. 31 2021年5月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/4/2 (金)	51.0	53.8	51.5	54.9	85.0
2	2021/4/9 (金)	53.2	54.1	52.4	55.7	85.0
3	2021/4/16 (金)	54.2	52.3	51.7	53.6	85.0
4	2021/4/23 (金)	49.6	54.0	59.2	55.5	85.0
5	2021/4/30 (金)	58.1	57.7	54.7	51.7	85.0

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/4/2 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2021/4/9 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
3	2021/4/16 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2021/4/23 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
5	2021/4/30 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)