(仮称)鳩山新ごみ焼却施設建設工事

騒音・振動測定結果について

Vol. 37 2021年11月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル

| No. | 測定日 | 測定点① | 測定点② | 測定点③ | 測定点④ | 基準値 |
|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2021/9/30(木) | 55. 8 | 56. 6 | 59.8 | 59. 3 | 85. 0 |
| 2 | 2021/10/8(金) | 54. 9 | 59. 6 | 59. 0 | 55. 5 | 85. 0 |
| 3 | 2021/10/15(金) | 62. 1 | 57. 1 | 55. 2 | 59. 3 | 85. 0 |
| 4 | 2021/10/22(金) | 54. 3 | 53. 6 | 55. 0 | 53. 1 | 85. 0 |
| 5 | 2021/10/29(金) | 55. 1 | 55. 6 | 58.8 | 56. 5 | 85. 0 |

※No1 については、10月1日に台風が接近したため前日に測定を行った


2. 振動測定結果

単位:デシベル

| No. | 測定日 | 測定点① | 測定点② | 測定点③ | 測定点④ | 基準値 |
|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2021/ 9/30 (木) | 27. 0 | 27. 0 | 27. 0 | 27. 1 | 75. 0 |
| 2 | 2021/10/8 (金) | 27. 0 | 27. 0 | 27. 0 | 27. 0 | 75. 0 |
| 3 | 2021/10/15 (金) | 27. 0 | 27. 0 | 27. 0 | 27. 0 | 75. 0 |
| 4 | 2021/10/22 (金) | 27. 0 | 27. 0 | 27. 0 | 27. 0 | 75. 0 |
| 5 | 2021/10/29 (金) | 27. 0 | 27. 0 | 27. 0 | 27. 0 | 75. 0 |

※No1 については、10月1日に台風が接近したため前日に測定を行った

3. 測定位置図



測定点①(敷地西側)

測定点②(敷地北側)

測定点③(敷地東側)

測定点4 (敷地南側)